

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217707/1/26-11401	Data raportu	12-01-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	31-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100950/25/12/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALEA7BW8P2196404
Marka, model	LAND ROVER Defender 110 19-
Typ, wersja	Defender 110 3.0 D300 mHEV ...
Numer rejestracyjny	EL8JJ21
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2997 ccm/221 kW
Stan licznika	27 591 km
Data 1. rej./rok prod.	21-12-2023/2023
Data nast. bad. techn.	21-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	zielony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm perymetryczny, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent martwego punktu, Asystent pasa ruchu (LKA), Brak pakietu dla palących, Brak relingów dachowych, Czujnik jakości powietrza, Czujnik przeprawy przez wodę, Dach w kolorze nadwozia, Drażek zmiany biegów wykonany z materiału Resist, Dysze spryskiwaczy przedniej szyby z podgrzewaniem, Dywaniki materiałowe, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Fotele przednie podgrzewane i wentylowane, regulowane w 18 kierunkach z pamięcią ustawień, Gwarancja, Immobilizer, Kanapa tylna podgrzewana składana dzielona 40/20/40 + podłokietnik, Kierownica nie-skórzana premium, Kierownica ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Koło zapasowe pełnowymiarowe, 20-cali, Lakier Grasmere Green, Lampy przednie Matrix LED, Lampy przednie poziomowane automatycznie, Lodówka w przedniej konsoli centralnej, Lusterka el. składane, regulowne i podgrzewane, elektrochromatyczne kierowcy z lampką ośw. podłóże, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakładki progowe podświetlane, Oznaczenie "75th Anniversary", Oświetlenie wnętrza z regulacją koloru światła, Panel zewnętrzny tylnych bocznych wizjerów, Podosufitka Morzine w kolorze Ebony, Poduszka powietrzna 6 sztuk, Podwójny uchwyt na kubki z przykryciem, Radio cyfrowe (DAB, DAB+, DMB) - dostępność sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców, Remote (usługa), Roleta bagażnika, Siedzenia z tkaniny Robustec w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony, Standardowa konfiguracja foteli, Standardowy materiał wykończenia wnętrza, System Air Purification Plus, System Terrain Response, System Torque Vectoring - stabilizacja toru jazdy, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System kamer Surround 3D - zawięra funkcję ClearSight Ground View), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System multimedialny Pivi Pro, System ostrzegający przed potencjalną kolizją z tyłu, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Szyba przednia ogrzewana, Szyby przyciemniane, Tempomat aktywny z asystentem jazdy w korku Stop & Go, Tryb Terrain Response - konfigurowalny, Uchwyty ISOFIX na przednim siedzeniu pasażera do mocowania dwóch fotelików dziecięcych, Wspomaganie parkowania 360°, Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Grasmere Green, Wykończenie belki poprzecznej w kolorze Robustec, Wyświetlacz 11,4", Wyświetlacz Head Up, Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Zawieszenie adaptacyjne, Zawieszenie pneumatyczne, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz, Zestaw audio Meridian™ Sound System - 400W, 11 głośników w tym subwoofer, Ładowarka do telefonu, bezprzewodowa ze wzmacniaczem sygnału, Światła przeciwmgielne, Światła tylne LED, Dach panoramiczny - otwierany i przesuwany, Opony całoroczne, Relingi dachowe - czarne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION ALL SEASON	255/60 20 113V	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ALL SEASON	255/60 20 113V	6,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION ALL SEASON	255/60 20 113V	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION ALL SEASON	255/60 20 113V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Spoiler czołowy, boczny R	zarysowanie	WY	2.1
2	Ośłona chłodnicy, kpl.	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Przysłona reflektora, dół R	rysa/odprysk, zabrudzenie		
4	Błotnik przedni R	zarysowanie, zabrudzenie		
5	Ośłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

A close-up photograph of the underside of a vehicle, focusing on the rear section. The image shows the exhaust system, including a large, light-colored catalytic converter housing and a smaller, curved tailpipe. The suspension components, such as the rear axle and control arms, are visible. The rear wheel is partially shown on the left. The vehicle is parked on a paved surface, and the background is slightly blurred, showing other vehicles in a parking lot.

KOD POZIOMY		SAMOCHÓD OSOBOWY	
INDUKCYJNE		---	
POL PROGNOZA	2023		
KOPISZCZONA LADOWNOSC	---		
NAMNIESZY DOP. NA LITRA OIL	17,64 KN		
NR KARTY POIAZU	---		
SERIA DR/ BAT 4913039		SERIA DR/ BAT 4913039	

G.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 0/L00Z			
C.1.2	19188862600168		
C.1.3	98-562 ŁÓDŹ		
	ŁAKOMA 11		
G.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 0/L00Z			
G.2.2	19188862600168		
G.2.3	98-562 ŁÓDŹ		
	ŁAKOMA 11		
C		F ₁	F ₂
		3200 kg	3200 kg
		J	MIG
G			
		2529 kg	
K	e5*2007/46*0092*07		
L	2	O ₁	O ₂
		3500 kg	750 kg
P ₁	2997,00 cm³	P ₂	221,00 KW
P ₃	D EE	Q	---
S ₁	5	S ₂	---

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Powiat Rajski	
PRZEDSIĘBIORCA / FIRMOWANIE WYSTAWIENIE / DATA WYSTAWIENIA: 01.01.2023 Miejscowość i kraj: Łódź, Polska Numer rejestracji pojazdu: 98-562 ŁÓDŹ Nazwa pojazdu: ŁAKOMA 11 Data wydania: 01.01.2023 Data ważności: 31.12.2023 Wydawca: Urząd Rejonowy dla Miasta Łodzi - Wydział Transportu i Komunikacji	
PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI ul. PIOTRKOWSKA 104 90-113 ŁÓDŹ	
ORGAN WYDAJĄCY	
A	EL 8JJ21
D.1 LAND ROVER D.2 LE -0UCDC0 -50AA000 D.3 DEFENDER 2	
D	
E	SALEA7BW8P2196404
B	21.12.2023 27.12.2023 H ---
SERIA DR/ BAT 4913039	

strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1