

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218180/2/26-11401	Data raportu	09-02-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08912/26/02/03	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBCE9NPXP7030410
Marka, model	SKODA Superb III 19-24
Typ, wersja	Superb 2.0 TSI 4x4 L&K DSG
Numer rejestracyjny	WD3218R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/206 kW
Stan licznika	138 879 km
Data 1. rej./rok prod.	24-01-2023/2023
Data nast. bad. techn.	22-01-2028
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/wzmocnienie GSM/bezprzewodowa ładowarka), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall - wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dekor Piano Black, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dywaniki podłogowe, przód i tył, Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 18 PROPUS AERO z ogumieniem, Fotel kierowcy elektrycznie sterowany z funkcją pamięci, elektrycznie sterowany fotel pasażera, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink, Gniazda dwa 12 V w konsoli środkowej z przodu i z tyłu, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Immobilizer - Blokada przeciwuruchomieniowa, KESSY FULL - bezkluczkowy system obsługi samochodu, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki wewnętrzne podświetlane, Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic, Kluczyk dodatkowy, trzeci, Lampy przednie LED Top Matrix, lampy tylne Top LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika, Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Nakładki na pedały stalowe, Ogrzewanie przednich i tylnych foteli, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu, PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB), Pakiet wewnętrzny oświetlenia LED, Parasolka w drzwiach kierowcy, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik Jumbo Box, Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu - oświetlony, chłodzony, Side Assist z Rear Traffic Alert, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W, Spryskiwacze lamp przednich, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, System nawigacji Columbus 9.2" z mapą Europy (DVD, 2xSD, USB, sterow głos, HDD, Infotainment Online), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem i przejściem do przestrzeni bagażnika, Tylne oparcie tylnej kanapy składane od strony bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z wyborem profilu jazdy, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Światła ostrzegawcze w drzwiach przednich i tylnych, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Boczne poduszki powietrzne - tył, Crew Protect Assistant - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu, Fotel kierowcy i pasażera ustawiany elektrycznie, pakiet, Fotel kierowcy z funkcją masażu, Hak holowniczy - demontowalny, KESSY - bezkluczkowy system obsługi samochodu z alarmem, Kierownica dwuramienna, podgrzewana, skórzana, wielofunkcyjna z łopatkami do zmiany biegów, Lakier metalik, PARK ASSIST - system wspomagania parkowania z czujnikami z przodu i z tyłu, Pakiet Selection, Rolety szyb bocznych z tyłu - manualne, Szyba przednia podgrzewana elektrycznie, Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna z wentylowanymi fotelami z przodu, Wycieraczka szyby tylnej AERO, Pakiet Travel Assist High

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	235/45 18 98V	5,0 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	235/45 18 98V	5,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	235/45 18 98V	4,5 mm
	lewe	DUNLOP, WINTER SPORT 5	235/45 18 98V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	do 150
2	Słupek środkowy lewy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Dach	do 150
5	Drzwi tylne lewe	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300
3	Drzwi przednie prawe	150 - 300
4	Drzwi tylne prawe	150 - 300
5	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500
2	Słupek środkowy prawy	150 - 500
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500
4	Pokrywa bagażnika	150 - 500

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
3	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
10	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2