

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	418327/1/26-9570	Data raportu	07-01-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczynski	Data oględzin	31-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/101955/25/12/23	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPMHNJ43176
Marka, model	FORD Kuga 20-24
Typ, wersja	Kuga 2.5 FHEV FWD Titanium
Numer rejestracyjny	WD7803S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2483 ccm/140 kW
Stan licznika	51 055 km
Data 1. rej./rok prod.	24-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	24-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci, Centralny zamek – sterowany pilotem, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe welurowe z przodu, Dywaniki podłogowe welurowe z tyłu, EBD - system rozdziału siły hamowania, ESC, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 17", z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, z ogumieniem 225/65, Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi, FordPass Connect z modmem GSM, Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach, Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - styl sportowy, Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej, Gniazdko 12V w bagażniku, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy elektryczny, Immobiliser PATS, Kamera cofania, Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparc, Kierownica trójamienią, wykończona skórą, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, Lakier zwykły Blazer Blue, Lampki do czytania, Lampy tylne LED, Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej, Obramowania szyb bocznych w kolorze aluminium, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył, Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku, Radio SYNC 3,DAB+,nawigacja,wyś 8" i 12.3",Applink,ACP,AA,TMC, Bluetooth,10 głoś.,USB,ster.z kierow., Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory halogenowe projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej LED, Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium, Roleta zastępująca przestrzeń bagażową, Spoiler tylny, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami,pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA), System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek), Tapicerka materiałowa Ray/Eton, Tempomat, Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA), Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS), Wycieraczka szyby tylnej, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny, Zaczepy do mocowania bagażu, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła awaryjne hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania, Światła przeciwmgielne przednie, Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany specjalny Lucid Red, Pakiet Winter, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL SUV	225/65 17 106H	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL SUV	225/65 17 106H	5,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL SUV	225/65 17 106H	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL SUV	225/65 17 106H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Przełącznik aut. otwieranej klapy bagaż.	inneNiesprawny	WY	0.1
2	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 36

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1