

KOMPLEKSOWE USŁUGI MOTORYZACYJNE



WYCENA Nr: 2679

z dnia: 15.07.2026

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: BMW
Model pojazdu: 218i Gran Coupe MR`19 E6d/e F44
Wersja: M Sport Steptronic
VIN: W B A 1 1 A K 0 0 0 7 J 7 1 6 0 1
Nr rejestracyjny: WE3JY32
Nr IE / ID: 003-05907 / 200023
Rok produkcji: 2021



Wskazanie drogomierza	121291 km
Okres eksploatacji pojazdu (21/05/15-26/07/15)	62 mies.
Dop. masa całkow.	1905 kg
Rodzaj nadwozia	coupe 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono pojazd z widocznymi uszkodzeniami. Brak możliwości oszacowania dokładnych kosztów naprawy oraz stanu technicznego w warunkach istniejących na miejscu bez diagnostyki w ASO.

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Brak możliwości ustalenia dokładnej wartości pojazdu w stanie uszkodzonym bez oględzin w ASO i ustaleń

dokładnych kosztów naprawy oraz stanu technicznego.

7. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.

KOREKTY		
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (62 mies.)		91 100 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG		- 7 074 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 86 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 35 291 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości - 7,76%.</i>		
KOREKTY RÓŻNE		- 23 526 PLN
W tym:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	[%] Wart. [PLN]	-3,0 -2 520
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Sprzedaż wymuszona		-25,0 -21 006
<i>Z uwagi na konieczność szybkiej sprzedaży zgodnie z wytycznymi zlecniodawcy zastosowano korektę „sprzedaż wymuszona” w celu zwiększenia atrakcyjności przedmiotu wyceny.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

60500 PLN

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 11313,01 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

24000 PLN

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 4487,80 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 2679

z dnia: 15.07.2026

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: BMW
Model pojazdu: 218i Gran Coupe MR`19 E6d/e F44
Wersja: M Sport Steptronic
VIN: W B A 1 1 A K 0 0 0 7 J 7 1 6 0 1
Nr rejestracyjny: WE3JY32
Nr IE / ID: 003-05907 / 200023
Rok produkcji: 2021



Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 62 mies.) 60 500 PLN
Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,52

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	1 Nadwozie lakierowane	
1	Drzwi boczne przednie	L i P
2	Wzmocnienie boczne z podłużnicą	P
	2 Wyposażenie nadwozia	
3	Wiązki przewodów	

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	1 Nadwozie lakierowane	
1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	L i P
3	Wzmocnienie czołowe kpl.	
	2 Wyposażenie nadwozia	
4	Reflektor kpl.	L
5	Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem	L
6	Kondensator klimatyzacji (skraplacz)	
7	Przewody i zawór klimatyzacji	
8	Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania	
9	Wiązka przewodów i czujniki parkowania przednie	
10	Kamera przednia	
11	Czujnik radarowy czołowy	
	3 Silnik z osprzętem	
12	Filtr powietrza kpl.	
13	Wentylator chłodnicy kpl.	
14	Chłodnica wody	
15	Chłodnica powietrza (silnik doładowany)	
	7 Reszta	
16	Akumulator	

BRAKI W KOMPLETACJI POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
	2 Wyposażenie nadwozia	
1	Zderzak przedni kpl.	
2	Reflektor kpl.	P
3	Światła p/mgielne przednie	L i P
4	Krata wlotu powietrza kpl.	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

Lp.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	16	12	8 518
2	Wypozażenie nadwozia	44	16	22 361
3	Silnik z osprzętem	16	11	8 615
4	Układ napędowy	9	0	5 445
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	0	4 235
6	Zawieszenie tylne	3	0	1 815
7	Reszta	5	2	2 964
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				53 953 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		60 500 PLN
Stopień uszkodzenia	0,1082	53 953 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,70	37 767 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,95	35 878 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,67	24 039 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	24 039 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	60 500 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	24 000 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	36 500 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,75

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 2679

z dnia: 15.07.2026

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Marka: BMW

Rok produkcji: 2021

Model: 218i Gran Coupe MR`19 E6d/e F44

Wersja: M Sport Steptronic

Nr rejestracyjny: WE3JY32

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy













































