

KOMPLEKSOWE USŁUGI MOTORYZACYJNE



WYCENA Nr: 2786

z dnia: 2026/08/24

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: AUDI
Model pojazdu: A4 Avant 35 TFSI MR`20 E6d B9
Wersja: S tronic
VIN: W A U Z Z Z F 4 6 M A 0 3 3 0 3 0
Nr rejestracyjny: WY493XM
Nr IE / ID: 002-03558 / 185987
Rok produkcji: 2020



Wskazanie drogomierza	276444 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/05/15-26/08/24)	75 mies.
Dop. masa całkow.	1945 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Asystent parkowania z Audi parking system plus System Audi parking plus (przód i tył) Asystent parkowania	1 554
2	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	562
3	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym (dopłata)	213
4	Pakiet systemów wspomagających Parkowanie	1 699
5	Reflektory w technologii LED (dopłata) Reflektory przednie LED Światła tylne LED Kierunkowskazy dynamiczne	1 871
6	Relingi dachowe aluminiowe (dopłata)	89
7	Spoiler dachowy	0
8	System Audi Drive Select	213
9	Tarcze kół aluminiowe 18" 10-ramienne Dynamik szare częściowo polerowane (dopłata)	3 346
10	Wirtualny kokpit Audi "plus"	636

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono pojazd z widocznymi uszkodzeniami. Brak możliwości oszacowania dokładnych kosztów naprawy oraz stanu technicznego w warunkach istniejących na miejscu bez diagnostyki w ASO.

Klauzule i zastrzeżenia:

- 1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
- 2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.
- 3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim.
- 4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
- 5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
- 6. Brak możliwości ustalenia dokładnej wartości pojazdu w stanie uszkodzonym bez oględzin w ASO i ustalenia dokładnych kosztów naprawy oraz stanu technicznego.
- 7. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu

KOREKTY		
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (75 mies.)		81 600 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE		10 183 PLN
<i>Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.</i>		
KOREKTA ZA PRZEBIEG		- 22 983 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 120 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 156 444 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości - 25,04%.</i>		
KOREKTY RÓŻNE		- 18 200 PLN
W tym:		
Sprzedaż wymuszona	[%] Wart. [PLN]	-25,0 -17 200
<i>Z uwagi na konieczność szybkiej sprzedaży zgodnie z wytycznymi zlecniodawcy zastosowano korektę „sprzedaż wymuszona” w celu zwiększenia atrakcyjności przedmiotu wyceny.</i>		
Uszkodzenia dodatkowe		-1,4 -1 000
<i>Stwierdzono zerwanie paska osprzętu oraz występowanie kontrolki sprawdzenia poziomu płynu chłodzącego na desce rozdzielczej, zalecana jest diagnoza w najbliższym warsztacie.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

50600 PLN

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 9461,79 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

19700 PLN

(słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3683,74 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Moto Mee
Kompleksowe Usługi Motoryzacyjne
MOTOMEE SP. Z O.O.
KRS: 0001141135 NIP: 1251778513
ul. Radzymińska 326, 05-091 Zabki
www.motomee.pl



Rafał Prusik

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2020


Model: A4 Avant 35 TFSI MR`20 E6d B9

Wersja: S tronic

Nr rejestracyjny: WY493XM

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**do wyceny nr: 2786**

z dnia: 2026/08/24

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: AUDI
Model pojazdu: A4 Avant 35 TFSI MR`20 E6d B9
Wersja: S tronic
VIN: W A U Z Z Z F 4 6 M A 0 3 3 0 3 0
Nr rejestracyjny: WY493XM
Nr IE / ID: 002-03558 / 185987
Rok produkcji: 2020



Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 75 mies.) 50 600 PLN
Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,47

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik przedni	L
2	Drzwi boczne przednie	LiP
3	Drzwi boczne tylne	LiP
4	Błotnik tylny	P
5	Wzmocnienie boczne z podłużnicą	L
6	Dach kpl.	
2 Wyposażenie nadwozia		
7	Lusterko boczne zewnętrzne	P
7 Reszta		
8	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L
9	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	LiP

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	P
3	Wzmocnienie boczne z podłużnicą	P
2 Wyposażenie nadwozia		
4	Zderzak przedni kpl.	
5	Krata wlotu powietrza kpl.	
6	Zderzak tylny kpl.	
7	Wiązka przewodów i czujniki parkowania przednie	
8	Czujnik radarowy czołowy	
3 Silnik z osprzętem		
9	Wentylator chłodnicy kpl.	
10	Chłodnica wody	
11	Chłodnica powietrza (silnik doładowany)	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
12	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
6 Zawieszenie tylne		
13	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
7 Reszta		
14	Opona koła przedniego	LiP
15	Opona koła tylnego	LiP

BRAKI W KOMPLETACJI POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie nadwozia		
1	Reflektor kpl.	P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	17	18	7 054
2	Wyposażenie nadwozia	43	9	19 800
3	Silnik z osprzętem	20	6	9 513
4	Układ napędowy	7	0	3 542
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	5	2	2 479
6	Zawieszenie tylne	3	4	1 457
7	Reszta	5	8	2 328
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				46 173 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	50 600 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0875 46 173 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,74 34 168 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,96 32 801 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,60 19 681 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	19 681 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	50 600 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	19 700 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	30 900 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,20

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 2786

z dnia: 2026/08/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Marka: AUDI

Rok produkcji: 2020

Model: A4 Avant 35 TFSI MR'20 E6d B9

Wersja: S tronic

Nr rejestracyjny: WY493XM

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy







