



OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

AUTOCONSULTING

Warszawa 515-923-000

WYCENA Nr: 0844

z dnia: 2024/05/06

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2024

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Express Van 1.5 Blue dCi MR`21 E6 1.9t

Wersja: Pack Clim

Nr rejestracyjny: WY726VJ

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF1RJK00767756147

Nr INFO-EKSPERT	031-09888
Data pierwszej rejestracji	2021/10/27
Przebieg pojazdu	Brak danych
Okres eksploatacji pojazdu (21/10/27-24/05/06)	30 mies.
Dop. masa całkow. / Ładowność	1950 kg / 660 kg
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2812 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6
Długość / Szerokość / Wysokość	4393 mm / 1775 mm / 1805 mm

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

ZABUDOWA CHŁODNICZA	4 059 PLN
URZĄDZENIE CHŁODNICZE Zanotti Z120B-D	9 225 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2021.03-2022.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Gniazdo 12V x2 i 3x gniazdo USB	5	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
2	Klimatyzacja	6	Tapicerka materiałowa
3	Poduszka powietrzna kierowcy	7	Tarcze kół stalowe 15"
4	Radio Connect R&Go		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Pakiet Kierowca 1	804
	Czujniki parkowania - tył	
	Czujnik zmierzchu	
	Czujnik deszczu	
	Czujniki ciśnienia w oponach	
	Lusterko Wide View	

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono pojazd w stanie uszkodzonym, częściowo zdekompletowany. Brak możliwości oszacowania dokładnych kosztów naprawy w warunkach istniejących na miejscu bez dagnostyki w ASO. Brak możliwości uruchomienia silnika, akumulator rozładowany/uszkodzony.

Klauzule i zastrzeżenia:

- 1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosirzeczoznawca.
- 2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.
- 3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
- 4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
- 5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
- 6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyza stanu technicznego pojazdu ani gwarancja niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (36 mies.)	52 644 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	13 284 PLN

Wyposażenie specjalne pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem specjalnym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	804 PLN
----------------------------------	---------

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 806 PLN
---------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTY RÓŻNE	- 8 360 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-3 426
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.		
Silnik	-7,2	-4 934
Brak możliwości uruchomienia oraz sprawdzenia. Brak danych dotyczących uszkodzeń oraz kosztów naprawy. Korekta dodana szacunkowo.		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

60200 PLN

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 11256,91 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

25800 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 4824,39 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na V-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2024

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021


Model: Express Van 1.5 Blue dCi MR`21 E6 1.9t

Wersja: Pack Clim

Nr rejestracyjny: WY726VJ

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0844

z dnia: 2024/05/06

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2024

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Express Van 1.5 Blue dCi MR`21 E6 1.9t

Wersja: Pack Clim

Nr rejestracyjny: WY726VJ

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



VAN (1)



VAN (2)



VAN (3)



VAN (4)




VAN (5)



VAN (6)




VAN (7)



VAN (8)



VAN (9)



VAN (10)



VAN (11)



VAN (12)



VAN (13)



VAN (14)



VAN (15)



VAN (16)



VAN (17)



VAN (18)



VAN (19)



VAN (20)



VAN (21)



VAN (22)




VAN (23)



VAN (24)



VAN (25)



VAN (26)



VAN (27)



VAN (28)



VAN (29)



VAN (30)




VAN (31)



VAN (32)



VAN (33)



VAN (34)

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 0844

z dnia: 2024/05/06

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Samochodowy Rafał Prusik

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2024

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Express Van 1.5 Blue dCi MR`21 E6 1.9t

Wersja: Pack Clim

Nr rejestracyjny: WY726VJ

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr IE: 031-09888

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 30 mies.) . . 60 200 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,62

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

1 Nadwozie

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | Błotnik przedni | L |
| 2 | Ściana boczna tylna | P |

2 Wyposażenie

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| 3 | Przewody i zawór klimatyzacji | |
|---|-------------------------------|--|

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

1 Nadwozie

- | | | |
|---|---------------------------------|-----|
| 1 | Pokrywa przednia | |
| 2 | Błotnik przedni | P |
| 3 | Drzwi boczne przednie | P |
| 4 | Drzwi boczne tylne | |
| 5 | Wzmocnienie boczne z podłużnicą | LiP |
| 6 | Pas przedni kpl. | |

2 Wyposażenie

- | | | |
|----|---|-----|
| 7 | Lampa kierunkowskazu przedniego | P |
| 8 | Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem | LiP |
| 9 | Szyba przednia | |
| 10 | Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania | |
| 11 | Kondensator klimatyzacji (skraplacz) | |

3 Silnik z osprzętem

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 12 | Wentylator chłodnicy kpl. | |
| 13 | Chłodnica wody | |

7 Reszta

- | | | |
|----|-----------------------|-----|
| 14 | Koło przednie stalowe | P |
| 15 | Opona koła przedniego | LiP |

BRAKI W KOMPLETACJI POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

2 Wyposażenie

- | | | |
|---|---------------------------------|-----|
| 1 | Zderzak przedni kpl. | |
| 2 | Reflektor kpl. | LiP |
| 3 | Lampa kierunkowskazu przedniego | L |
| 4 | Krata wlotu powietrza kpl. | |

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	23	31	9 554
2	Wyposażenie	23	16	11 631
3	Silnik z osprzętem	12	4	6 935
4	Układ napędowy	6	0	3 612
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	0	4 214
6	Zawieszenie tylne	4	0	2 408
7	Reszta	6	4	3 468
8	Zabudowa chłodnicza	6	0	3 612
9	Urządzenie chłodnicze	13	0	7 826
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				53 260 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	60 200 PLN
Stopień uszkodzenia	0,1153
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,68
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,95
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,75
Wynik metody stopnia uszkodzenia	25 804 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	25 804 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	60 200 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	25 800 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	34 400 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,92