

Nr zlecenia: 07/11/09/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/09/11

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WB A31 AX 020 FS 78382
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DW9YG86
Model pojazdu:	420 Gran Coupe Diesel MR`21 E6d/e G26	Nr Info-Ekspert:	003-06069
Wersja:	xDrive M Sport Steptronic	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	180068 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/03/14		
Data ważności badania technicznego	2027/03/14		
Rodzaj nadwozia	coupe 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2315 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
2	Asystent uwagi	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Autoalarm	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Czujnik deszczu	38	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
5	Czujniki ciśnienia w oponach	39	Przednie progi wejściowe M
6	Dywaniki welurowe	40	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z

7	Emergency call	41	trybem ECO PRO, Comfort, Sport
8	Funkcja Follow-Me-Home	42	Przycisk Start/Stop
9	Głośniki 6 szt.	43	Przyciski ulubionych funkcji
10	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	44	Radio
		44	Rama osłony chłodnicy i końcówki rur wydechowych w błyszczącym chromie (tylko z Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW
11	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	45	Skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
12	Immobilizer	46	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
13	Klamki zewnętrzne podświetlane	47	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
14	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
15	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	49	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
16	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	50	Szyby atermiczne
17	Kolumna kierownicy regulowana	51	Szyby przednie regulowane elektrycznie
18	Kurtyny powietrzne boczne	52	Światła tylne LED
19	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	53	Tapicerka tekstylno-skórzana Alcantara /Sensatec czarna z kontrastowymi szwami niebieskimi
20	Listwa aluminiowa ozdobna w kolorze antracyntowy M	54	Tarcze kół aluminiowe 18" M "Aerodynamiczne 858" Bicolor
21	Listwy ozdobne czarne błyszczące	55	Tempomat z funkcją hamowania
22	Listwy progowe z emblematem "BMW"	56	Trójkąt ostrzegawczy
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	57	Tuner radiowy cyfrowy DAB
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	58	Usługi Connected Drive Services
25	Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym	59	Usługi TeleServices
26	Obramowania szyb czarne matowe	60	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
27	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	61	Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
28	Oświetlenie powitalne	62	Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual
29	Pakiet aerodynamiczny M ze spojlerem przednim, progami bocznymi i spojlerem tylnym w kolorze pojazdu	63	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
30	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	64	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Pakiet schowków dodatkowych	65	Zawieszenie sportowe M
32	Pedały i podnóżek M	66	Zbiornik paliwa 59l
33	Podłokietnik centralny przedni	67	Zestaw naprawczy opon
34	Podłokietnik siedzeń tylnych		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - System Bluetooth
 - System WiFi
 - Kontroler iDrive Touch
 - Złącze USB-C, 2 szt
 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego
 - Łączność 4G LTE
 - System operacyjny BMW 8.0
 - Tuner z odbiorem różnorodności i RDS
- Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
 - Usługi Connected Drive
 - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
 - System In-Car Experiences
- 6 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 8 System Active Guard Plus
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 9 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z interfejsem USB
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - System Bluetooth
 - System WiFi
 - Kontroler iDrive Touch
 - Wyświetlacz wskaźników 12,3"
 - System operacyjny BMW 7.0
 - Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
 - Złącze USB-C, 2 szt
 - Tuner z odbiorem różnorodności i RDS
- 2 +Dodatkowy komplet kół 4 szt.
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Kierownica podgrzewana
- 5 Lakier metalizowany (dopłata)
- 6 Szyby tylne przyciemniane
- 7 Tarcze kół aluminiowe 20" "BMW Indywidual Areodynamiczne 862" Bicolor, opony mieszane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 245/35 R20 95Y PILOT SPORT	5,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 245/35 R20 95Y PILOT SPORT	5,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 255/35 R20 97Y PILOT SPORT	5,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 255/35 R20 97Y PILOT SPORT	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Do pojazdu dołączono dodatkowy komplet kół 4 szt.

Opony: GOODYEAR UltraGrip Performance+ 255/40 R19 100V (2 szt.) - wysokość bieżnika 5-6mm

GOODYEAR UltraGrip Performance+ 245/40 R19 98V (2 szt.) - wysokość bieżnika 5-6mm

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz


Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Pokrywa tylna		Odpryski powłoki lakierowej		



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	100	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	170-950	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Pęknięcie		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Przecięty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Dowód rejestracyjny NIE utracony

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z danymi w bazie CEPiK

3 Weryfikacja odczytanego stanu dromomierza

Odczytany z dromomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu